



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha:	05-jun-15
Nombre del comisionado:		JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	
Unidad Administrativa: 7091	PUESTO: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MEXICO, D.F.	DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE JUNIO DE 2015	

Comisión desempeñada: Actualización de cedula de infraestructura, Levantamiento de prioridades de mantenimiento, y archivos de concentracion, en planteles U.C.I. y Azcapotzalco, el Distrito Federal.

Actividades Realizadas: U.C.I.- ACTUALIZACIÓN CEDULA DE INFRAESTRUCTURA: • EDIFICIO 3.-EN LAS 8 AULAS DEL 1ER NIVEL SE COLOCARON 2 CONTACTOS DOBLES Y APAGADOR POR CADA AULA, SE COLOCARON 3 APAGADORES EN PÁSILLOS DE AULAS Y VESTIBULO. • EDIFICIO 3.- PLANTA BAJA, SE COLOCARON 3 APAGADORES EN VESTIBULO DE ENTRADA AL EDIFICIO, Y VESTIBULO DE AUDITORIO BENITO JUARES. • EDIFICIO 3.- SE COLOCARON 5 APAGADORES EN AUDITORIO. • EDIFICIO 4.- SE COLOCARON 2 APAGADORES POR AULAS A AULA 10. Y EN PASILLO DEL EDIFICIO 3 APAGADORES DE ALUMBRADO. • EDIFICIO 4.- BAÑOS: SE COLOCARON 2 APAGADORES PARA LOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES). • EDIFICIO 2.- SE TRABAJA EN COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN AREA DE "COCINA". NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PRIORITARIA: NECESIDAD 1.- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE BAÑOS AUDITORIO BENITO JUAREZ, Y LOSA DE ESCALERAS DE 1ER NIVEL-PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 2 NECESIDAD 2.- IMPERMEABILIZACION DE LOSA DEL AUDITORIO "MIGUEL HIDALGO", EDIFICIO 2. NECESIDAD 3.- REPARACION DE ENLADRILLADO O IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EDIFICIO1, PLANTA BAJA, AREA SOBRE ARCHIVO DE LA U.O.D.D.F. NECESIDAD 4.- REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE EDIFICIO 4, Y HABILITACION DE SALIDA BAJADAS EN LADO PONIENTE EDIFICIO 4 Y BAÑOS. NECESIDAD 5.- CAMBIO DE CANCELERIA DE HERRERIA CON CORROSION DE EDIFICIO 1, 2, 3 Y 4. NECESIDAD 6.- RAMPAS PARA MINUSVALIDOS EN ACCESO A LA UNIDAD, SE REQUIERE DE 2 A 3 RAMPAS PARA SALVAR 3 PERALTES DE 0.18 M, 0.16M, 0.19M. NECESIDAD 7.- CAMBIO DE EMPAQUES DE FLUXOMETROS DE INODOROS DE BAÑO DIRECCION Y BAÑOS HOMBRES EDIF 2, (AUDITORIO MIGUEL HIDALGO" NECESIDAD 8.- REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE REFLECTORES DE EDIFICIOS 1, 2; NECESIDAD 9.- REPARACION DE MALLA CICLONICA DE BARDA PERIMETRAL, COLINDANCIA EDIFICIO 1 LADO SUR Y COLINDANCIA EDIFICIO 2 LADO NORTE UBICACIÓN Y ESTADO ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN Y DE SERVICIOS ESCOLARES: • ARCHIVO U.C.I.- UBICADO EN 2 CUBICULOS DE 1ER NIVEL EDIFICIO 1, DE 2.50X3.50 M. APROXIMADAMENTE CON CONDICIONES ADECUADAS. • ARCHIVO DE CONCENTRACION E HISTORICO DE PLANEACION (U.O.D.D.F.), PLANTA BAJA EDIFICIO 1, CON CONDICIONES ADECUADAS. • ARCHIVO DE CONCENTRACION E HISTORICO DEL TITULAR (U.O.D.D.F), CON CONDICIONES ADECUADAS. AZCAPOTZALCO: ACTUALIZACIÓN CEDULA DE INFRAESTRUCTURA: • NUMERO DE CAJONES EN ESTACIONAMIENTO 14, • NUMERO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, 3; • EDIFICIO E- SE INCORPORA UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA, CON 28 CONTACTOS, 8 LÁMPARAS TIPO AHORRADORAS DE 25 WATTS, 1 APAGADOR, 34 COMPUTADORAS, 12 MESAS DE INFORMÁTICA, 46 SILLAS, PISO LOSETA DE CERÁMICA. • CORRECCIÓN DE NUMERO DE LÁMPARAS DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA EDIFICIO E, 8 LÁMPARAS TIPO AHORRADORAS DE 25 WATTS; NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PRIORITARIA.- NECESIDAD 1.- TALLER AUTOMOTRIZ, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA, SUSTITUCIÓN DE LAMINAS A LAMINAS TÉRMICAS TIPO MULTYPANEL. NECESIDAD 2.- BARDA PERIMETRAL, COSTADO SUR, DEBIDO A ASENTAMIENTO Y DEFORMACIÓN, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. NECESIDAD 3.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL COLINDANCIA ORIENTE, CON KÍNDER, LA BARDA EXISTENTE ES PROPIEDAD DE ESCUELA VECINA, EL PLANTEL NO TIENE BARDA EN ESTA COLINDANCIA. NECESIDAD 4.- COLOCACIÓN DE SISTEMA DE LÁMPARAS TIPO SUBURBANAS DE ALUMBRADO INTERIOR DEL PLANTEL, PLAZAS Y PATIOS Y ÁREAS VERDES. 25 PIEZAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN REQUERIDA. NECESIDAD 5.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUET Y LAMBRIN DE MADERA DE ESTRADO, AUDITORIO, EDIFICIO B. NECESIDAD 6.- DEMOLICIÓN DE PISOS DE CONCRETO, DE PLAZA CÍVICA, 3 PLANCHAS DE 8x21 M APROX. NECESIDAD 7.- RETIRO DE MATERIAL DESECHOS PRODUCTO DE DESMONTAJE DE NAVES DE TALLERES. NECESIDAD 8.- REPARACIÓN DE GOTERAS DE CANALÓN DEL TALLER EDIFICIO E, ESTRUCTURA T-80 C. NECESIDAD 9.- NIVELACIÓN DE PISOS DE ADOQUÍN DE PLAZA CÍVICA, PATIOS Y ESTACIONAMIENTO. NECESIDAD 10.- MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LOS EDIFICIOS A Y B.; UBICACIÓN Y ESTADO ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN Y DE SERVICIOS ESCOLARES: EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, SE TIENE EL ESPACIO PARA SU HABILITACIÓN, FALTAN ANAQUELES, ESPACIO EN 2 DO. NIVEL, EDIFICIO A. ARCHIVO DE

Conclusiones y resultados obtenidos:

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA