



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 20 DE MAYO DE 2016

Nombre del comisionado:		JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
Unidad Administrativa:	D. I. A.	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: México, D.F.		del 20 al 20 de Mayo del 2016

Comisión desempeñada: Asistir al curso "Mecanismos de evaluación de propuestas para Obra Pública en la Secretaría de la Función Pública" y Actualización de la cedula de infraestructura en el plantel Gustavo A. Madero I, y , en la Ciudad de México.

Actividades realizadas: SE REALIZO RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CON LA FINALIDAD DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CEDULA DE INFRAESTRUCTURA CON LOS SIGUIENTES CAMBIOS:

- NO HAY CAMBIOS RESPECTO A LA CEDULA DE INFRAESTRUCTURA 2015.
 - MATRICULA: 562 ALUMNOS MATUTINO, 436 T. VESPERTINO.
 - DOCENTES: 36 TURNO MATUTINO Y 29 TURNO VESPERTINO.
 - ADMINISTRATIVOS MATUTINO-14, 11 TURNO VESPERTINO Y 29 TURNO MIXTO.
- POSTERIORMENTE SE PROCEDIO A RECABAR LOS DATOS DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE REQUIEREN DE MANERA PRIORITARIA EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LAS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN.
- NECESIDAD 1.-ELEVACION DEL NIVEL DEL CARCAMO DE BOMBEO, REVISION DE BOMBAS Y SISTEMA ELECTRICO, Y ELECTRONICO DEL CONTROL AUTOMATICO, YA QUE SUFRE EL ACTUAL CARCAMO DE INUNDACION
- NECESIDAD 2.- HABILITACION DE RAMPAS PARA LOS EDIFICIOS "F", "E", Y "G", ASI COMO NIVELACION DEL ANDADOR EXISTENTE AL COSTADO DEL EDIFICIO "C", ELIMINANDO EL DESNIVEL DEL ESCALON.
- NECESIDAD 3.- REPARACION DEL ANDADOR DEL EDIFICIO "B" YA QUE SUFRE DE ASENTAMIENTO Y SEPARACION RESPECTO AL EDIFICIO.
- NECESIDAD 4.- REFORZAMIENTO DE LA BARDA COLINDANCIA ORIENTE, CON DESPLOME DE 2 GRADOS AL INTERIOR DEL PLANTEL.
- NECESIDAD 5.- CONSTRUCCION DEL PASILLO-ANDADOR EN LA PARTE TRACERA DEL EDIFICIO "B" DE ACCESO A CAFETERIA Y SANITARIOS.
- NECESIDAD 6.- REPARACION DE MURO DE MAPA DEL PLANTEL CON DESPLOME POR RAICES DE ARBOL, ASI TAMBIEN REPARACION DE PISO DE ANDADOR DEL ACCESO ROTO Y LEVANTADO POR RAICES DE ARBOL.
- NECESIDAD 7.- REPARACION DE DRENAJE DEL MIGITORIO DEL BAÑO DE HOMBRES EDIFICIO "C", Y/O CAMBIO POR MIGITORIOS ECOLOGICOS SECOS.
- NECESIDAD 8.- REPARACION DEL BARANDAL DE CONCRETO AFECTADO POR DESCONCHAMIENTO DE LA CAPA DE COMPRESION DEL CONCRETO, EDIFICIO "C".

Conclusiones y resultados obtenidos: Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión, y con la información recabada en campo se realizara las memorias descriptivas .

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. MOSES SANTIAGO PINEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERARQUICO DEL COMISIONADO