

Secretaria de Administración Dirección de Administración Financiera

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/06/2017

Comisionado	Efraín Nava Huitrón		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0204547
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	10 de junio de 2017

Comisión desempeñada

Instalación de 24 cámaras en el Plantel Magalena Contreras.

Actividades realizadas

INSTALACIÓN DE 1 DVR EN EDIFICIO "E" EN LABORATORIOS DE INFORMÁTICA CON 8 CÁMARAS CON MATERIAL SUMINISTRADO POR LA DCTA.

INSTALACIÓN DE 1 DVR EN EDIFICIO "B" EN EL ÁREA DE CAJAS CON 7 CÁMARAS CON MATERIAL SUMINISTRADO POR EL PLANTEL Y LA DCTA.

INSTALACIÓN DE 1 DVR EN EDIFICIO "D" EN EL ÁREA INFORMÁTICA CON 5 CÁMARAS CON MATERIAL SUMINISTRADO POR EL PLANTEL.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CABLEAN 22 CÁMARAS EN LOS 3 DIFERENTES DVR'S INSLADOS EN EL PLANTEL. PARTE DE CÁMARAS NO INSTALADAS:

- 2 CAMARAS SE ENERGIZARON CON CARGADOR NO ORIGINAL DEL KIT DE CCTV.
- EL PLANTEL NO PRESENTA DOS CÁMARAS PARA SU INSTALACIÓN.

SE DEJA EN POSESIÓN DEL PLANTEL EL CABLE SOBRANTE DE LOS KIT'S DE CCTV.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"	
Jan 1.	177:
EFRAÍN NAVA HUITRÓN	LIC. JOSÉ CARLOS LEÓN CONTRERI
JEFE DE PROYECTO	COORDINADOR