

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/04/2018

Comisionado	Ricardo Treviño Morales		
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0262356
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	11 de abril de 2018

Comisión desempeñada

Visita al Plánel Alvaro Obregón II, para revisar e identificar los problemas en la estructura de voz y datos para su corrección.

Actividades realizadas

Se cableó extensiones telefónicas con cable UPT para exteriores de los edificios A al B, el cual quedó funcionando correctamente y cuenta con la aplicación para visualización WEB.
Se revisaron 4 fuentes de poder de Pc en las cuales tiene un capacitor electrónico dañado, el Plánel está por conseguir su reparación.
Se revisa un CPU el cual presenta fallas en su reseteo, ya que el disparador de calor estaba flojo y la pasta térmica seca.

Conclusiones y resultados obtenidos

Las extensiones telefónicas de los edificios A y B quedaron funcionando correctamente, con visualización WEB.
El Plánel va a conseguir que se reparen las 4 fuentes de poder de Pc, que tiene el capacitor electrónico dañado.
Se restituyó la pasta térmica seca y se instaló correctamente el disparador de CPU EVO, quedando funcionando correctamente.
empleado: 80, de cable UTP para exteriores, 4 tensores y pasta térmica.

FISCALIZADO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



RICARDO TREVIÑO MORALES

SUBCOORDINADOR



MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES

COORDINADOR