

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

## INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Lugar de comisión Oaxaca, Oax.  Periodo  O6 al 13 de mayo de 20  Comisión desempeñada	Comisionado	Ricardo Treviño Morales	/		H
Comisión desempeñada	Puesto	Subcoordinador		No. de empleado	0262356
	Lugar de comisión	Oaxaca, Oax.	- /	Periodo	06 al 13 de mayo de 2018
	Comision desempe	enada	*	j.	
Revisión de infraestructura de datos en los Planteles Huajuapan de Leóp, Oaxaca y Tuxtepec.				- /	

# Actividades realizadas

Día 06 y 07 Plantel Gral. Antonio de León, Cableado para troncales del conmutador, cableado de datos, se instalo el equipo perimetral, se organizo el rack de datos, revisión de laboratorios, cableado de servicios de datos en el edificio "A. El Día 08,09 Plantel Conalep Oaxaca. Cableado del taller integral de mantenimiento, caseta de vigilancia, se cableo a caseta de promoción y vinculación y biblioteca, cableado del laboratorio de informática y jefatura de capacitación. El Día 10,11 y 12 Plantel Dr. Victor Bravo Ahuja Tuxtepec, Cascadeo, cableado de datos de la biblioteca, oficina de servicios escolares, oficinas administrativas, oficinas de formación técnica, sala de idiomas y se realizó la activación del servicio de seguridad perimetral.

#### Conclusiones y resultados obtenidos

En el Plantel Gral. Antonio de León se realizó el cableado nuevo de las troncales que incorporan al conmutador del plantel, se cablea un cascadeo proveniente del edificio "E" al edificio "A", se instala y pone en funcionamiento el equipo perimetral co el que cuenta el plantel para filtrado, del servicio de internet, se realiza el peinado del cableado de los racks de laboratorio y oficinas, se realiza la revisión de laboratorios de informática y oficinas debido a que presentan fallas de equipo y se cablea 200 metros y se sustituye el cableado de 8 nodos de datos por cableado defectuoso.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conccimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"	
	Market State of the state of th
RICARDO TREVIÑO MORALES	MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES
SUBCOORDINADOR	COORDINADOR



Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera

## INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 23/05/2018

Comisionado	Ricardo Treviño Morales		<i>A</i>
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0262356
Lugar de comisión	Oaxaca, Oax.	Periodo	06 al 13 de mayo de 2018

### Comisión desempeñada

Revisión de infraestructura de datos en los Planteles Huajuapan de León, Oaxaca y Tuxtepec.

#### Actividades realizadas

Día 06 y 07 Plantel Gral. Antonio de León, Cableado para troncales del conmutador, cableado de datos, se instalo el equipo perimetral, se organizo el rack de datos, revisión de laboratorios, cableado de servicios de datos en el edificio "A. El Día 08,09 Plantel Conalep Oaxaca, Cableado del taller integral de mantenimiento, caseta de vigilancia, se cableo a caseta de promoción y vinculación y cableado de la biblioteca cableado del laboratorio de informatica y jefatura de capacitación. El Día 10,11 y 12 Plantel Dr. Victor Bravo Ahuja Tuxtep, c, Cascadeo, cableado de datos de la biblioteca, oficina de servicios escolares, oficinas administrativas, oficinas de formación técnica, sala de idiomas y se realizó la activación del servicio de seguridad perimetral.

### Conclusiones y resultados obtenidos

En el Plantel Oaxaca se realizo el cascadeo del site a sitio, se realizo la instalación de una extensión telefónica, se deja 405 metros de cable utp exterior y 50 plugs RJ45 para uso del mismo en modificaciones a corto plazo de lo cual estan obligados a mandar evidencia. En el Plantel Dr. Victor Bravo Ahuja Tuxtepec se realizo el cascadeo de oficinas administrativas a servicios escolares en el edificio "A", se realizo el cableado de 7 equipos de la biblioteca, se cablearon 6 equipos y reubica el switch en el edificio "A", Se cablean 7 equipos en dos pisos del edificio "E", se cablean dos equipos en el edificio "J" y se pone en funcionamiento el equipo de seguridad perimetral y se ingresa router TP link a la red como equipo de distribución de servicios.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"	
	Was the same of th
RICARDO TREVIÑO MORALES	MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES
SUBCOORDINADOR	COORDINADOR