



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/10/2017

Comisionado	Marco Antonio Rivera Vaca		
Puesto	Director	No. de empleado	0074803
Lugar de comisión	Huatulco, Oaxaca	Periodo	21 al 23 de septiembre del 2017

Comisión desempeñada

Visita al Plantel Juchitán en el Estado de Oaxaca por instrucciones de la Directora General.

Actividades realizadas


Se realizó el recorrido al Plantel Juchitán en conjunto con el Ing. Ramón Lagunas Bartolo, perito evaluador estructural de infraestructura del Colegio de Ingenieros del Estado de Oaxaca, para informar sobre la situación y condiciones por efectos de los sismos.

Conclusiones y resultados obtenidos

Conforme a la evaluación estructural de la infraestructura que se realizó el plantel presenta cuarteaduras superficiales en los edificios "A" "C" y "D", que el perito señala como "fallas por adherencia" de pequeñas secciones de los muros, que son desprendimientos de cemento por oxidación de las varillas, mismos que son reparables con aditivos y mortero resistente que forman parte del mantenimiento menor de la infraestructura.

Derivado de la visita realizada, se concluye que no hay daños significativos que afecten la operación del plantel y que la zona afectada se encuentra restringida.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
LIC. MARCO ANTONIO RIVERA VACA	LIC. FRANCISCO CUAHTÉMOC SANTIAGO JAIME
DIRECTOR	SECRETARIO