

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/10/2017



Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Tuxtepec, Oax.	Periodo	10 al 12 de octubre de 2017

Comisión desempeñada
Realizar verificación y levantamiento de los daños ocurridos a raíz del sismo en coordinación con los representantes de la Compañía aseguradora; así mismo, coadyuvar y supervisar el peritaje que realizara el Director Responsable de Obra (DRO), en el plantel 157 Víctor Bravo Ahuja.

Actividades realizadas
Se realizó un recorrido físico conjuntamente con personal del Plantel y Oficinas Nacionales, dirigido por un Director Responsable de Obra, en el cual se revisaron todos y cada uno de los edificios y areas exteriores que conforman la planta física del plantel con motivo de detectar posibles afectaciones a consecuencia de los reciente sismos registrados. No se reportaron daños por parte del personal del plantel a consecuencia del sismo, sin embargo se realizó un levantamiento de la planta física actual.

Conclusiones y resultados obtenidos
Derivado de esta inspección física realizada, la empresa CENT Consultoría y Diseño Bioclimático entregara al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, los resultados y recomendaciones a que haya lugar. Debido a que no se reportaron daños al inmueble, no se contó con la presencia de la compañía de seguros para el levantamiento de los mismos.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
JEFE DE PROYECTO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES