



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 17-OCT. 17

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	HUAJUAPAN DE LEON OAX.	Periodo	07 AL 10 DE OCTUBRE DE 2017

Comisión desempeñada

ASISTIR AL PLANTEL HUAJUAPAN DE LEON PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 13:14:40 HORAS TIEMPO DEL CENTRO DE MEXICO CON LA PRESENCIA DE LA C. DIRECTOR DEL DEL PLANTEL, GRAL ANTONIO DE LEON CLAVE 145 EN CONJUNTO CON PERSONAL DE SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. Y EL AJUSTADOR DEL DESPACHO TECPA S.A. DE C.V.

Actividades realizadas

SE PROCEDIO A DAR EL RECORRIDO POR LAS ZONA AFECTADAS DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR FISICAMENTE LOS DAÑOS VISIBLES: **EDIFICIO A DE 2 NIV.** ,NO TIENE DAÑOS ESTRUCTURALES MAYORES SE OBSERVARON FISURAS VERTICALES EN TRABE DE ESCALERA, EN JUNTA DE CONSTRUCCION ENTRE COLUMNA Y LOSA Y TRABE DE CONCRETO, EN ESTE EDIFICIO . **EDIFICIO B DE UN NIVEL NO TIENE DAÑOS ESTRUCTURALES MAYORES.** EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES HAY DESPRENDIMIENTO DE AZULEJO EN MUROS, FISURAS Y CUARTEADURAS EN MURETES DE TABIQUE EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR.. **EDIFICIO D DE 2 NIV, NO PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES MAYORES VISIBLES.** PRESENTA FISURAS Y CUARTEADURAS EN MURETES DE TABIQUE DE 1.00 MTS DE ALT. EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR. EN P. BAJA Y ALTA. Y OFIC. DEL SUTCONALEP. DAÑOS EN JUNTA DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y TRABE. DAÑO EN JUNTA DE CONSTRUCCION DE PASA MANOS DE ESCALERA. . **EDIFICIO "E" DE 2 NIV. 13 E.E.** (ACTUALMENETE DESALOJADO Y EN ESTUDIO POR UN PERITO ESTRUCTURAL) NO PRESENTA DAÑOS ESTRUCTURALES MAYORES VISIBLES DAÑO EN JUNTAS DE TRABE CON MUROS. FISURAS Y CUARTEADURAS EN MURETES EN FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION : DE TODO LO MENCIONADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO DE TODOS LO EDIFICIOS Y BARRA PERIMETRAL, POR PARTE DE ESTE COMISIONADO Y DE SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. Y AJUSTADOR TECPA. Y PERSONAL DEL PLANTEL, CORRESPONDIENTES CON LAS OBSERVACIONES DESCRITAS PARA REVISION Y POSIBLE FUTURA REPARACION YA QUE ACTUAL MENTE SE ESTA EN ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DEL PERITO D.R.O DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL EDO DE OAXACA POR PARTE DEL CONALEP Y LA REPRESENTACION DEL EDO. DE OAXACA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

ARQ.IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ

JEFE DE PROYECTO

M.A.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES