



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 23/01/2018


Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México	Período	15 de enero de 2018

Comisión desempeñada
Verificación de la situación que guardan las obras de los trabajos de reparaciones a causa de los sismos del mes de septiembre de 2017, a cargo del INIFED y de Seguros INBURSA. Así como los avances del fondo concursable 2016 en los planteles: Alvaro Obregón I y Alvaro Obregón II.

Actividades realizadas
Se realizó la visita a los planteles arriba mencionados y se procedió a la verificación de la situación que guardan las obras respectivas de reparaciones a cargo del INIFED y de la aseguradora INBURSA. Así mismo, se verificaron los avances de los trabajos del fondo concursable 2016. Se levanto minuta de trabajo en cada uno de los planteles visitados.

Conclusiones y resultados obtenidos
Derivado de esta visita, se informará a la Coordinación de Infraestructura y Equipo los avances respectivos de las obras a cargo de INIFED, aseguradora INBURSA y SEMS, mismos que fueron verificados en cada plantel.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO