



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/02/2018

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	02/02/2018

Comisión desempeñada

ACUDIR A REUNION DE TRABAJO CON PERITOS EN ESTRUCTURAS Y AJUSTADOR DE LA COMPAÑÍA TECPA, DE LA ASEGURADORA INBURSA, A FIN DE DEFINIR LOS TRABAJOS DE REPARACION, POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 2017.

Actividades realizadas

SE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO, DONDE EL PERITO ESTRUCTURISTA DIO A CONOCER EL RESULTADO DE SU ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO "E" DEL PLANTEL "GRAL. ANTONIO DE LEON" EL CUAL PERMANECE ACORDONADO DESDE LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONSISTENTES EN REFORZAR TRABES ESPECIFICAS CON PLACAS DE ACERO A FIN DE AYUDAR A SOPORTAR ESFUERZOS DE CORTANTE, Y SE REALIZO RECORRIDO PARA OBSRVAR LA REPARACION DE MUROS D E FACHADA FISURADOS DEL EDIFICIO "E" Y "D", ESTABLECIENDO COMPROMISO PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE REPARACION EL 27 DE ENERO DE 2018 EN EL EDIFICIO "E".

Conclusiones y resultados obtenidos

SE LEVANTO MINUTA CON LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL Y EL REPRESENTANTE DE LA REPRESENTACION ESTATAL DE CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA. LA INFORMACION SE CONCENTRARA PARA UN INFORME Y SE CONTINUARA DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

FISCALIZADO

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

JEFE DE PROYECTO

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO