

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13/02/2018

Comisionado	JOEL RODRIGUEZ PEREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0054441
Lugar de comisión	SALINA CRUZ, OAX.	Periodo	DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2018

Comisión desempeñada

RECEPCION DE OBRA DEL EDIFICIO "E" POR DAÑOS DEL SISMO OCURRIDO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Actividades realizadas

EN COORDINACIÓN CON C. MAESTRO JORGE VALENTE SANTOS CONTRERAS, CON CARGO DE DIRECTOR, C. JULIO IRINEO ROQUE SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS POR OFICINAS ING. JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ, RESIDENTE DE OBRA, EL ING. NOÉ ALONSO YÁÑEZ EN SU CARÁCTER DE ESTRUCTURISTA REPRESENTANDO A LA ASEGURADORA INBURSA S.A DE C.V. QUIEN EN LO SUCESIVO HACE ENTREGA DE UNA MEMORIA DE CÁLCULO EN UN TANTO DE 59 HOJAS DE CÁLCULO REALIZADA PARA EL EDIFICIO "E" DE 11 EE U-2C QUE CON BASE A LA MEMORIA DE CÁLCULO SE LLEVÓ A CABO LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE E 2017. MENCIONANDO EN SUS CONCLUSIONES QUE EL EDIFICIO FUE REPARADO LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y QUE NO PRESENTA DESPLOMES, ASENTAMIENTOS, ASÍ COMO ALGÚN FALLO EN SU ESTRUCTURA, POR O TANTO EL EDIFICIO ES HABITABLE CONFORME A LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE LEVANTÓ MINUTA DEL, DEL CUAL SE INFORMA QUE NO SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN DEL EDIFICIO POR LOS SIGUIENTES FALTANTES FALTA PINTURA EN EL PLAFÓN EXTERIOR E INTERIOR DE LAS AULAS, DETALLES DE LA ESCALERA, CONTINÚAN CON RESANES DE TRABES Y COLUMNAS EXTERIORES Y EL TABLERO PRINCIPAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"




JOEL RODRIGUEZ PEREZ

M.A.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ

JEFE DE PROYECTO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES