



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13/04/2018

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Comisionado | JORGE TOMAS ROMERO DIAZ | | |
| Puesto | JEFE DE PROYECTO | No. de empleado | 0087502 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MEXICO | Periodo | 12/04/2018 |

Comisión desempeñada

ASISTIR A LA VISITA DE SEMS CON EL OBJETIVO DE VERIFICACION E INSPECCION DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR INFED, POR DAÑOS DE LOS SISMO DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL PLANTEL CONALEP COYOACAN, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Actividades realizadas

SE ASISTIO AL PLANTEL CONALEP COYOACAN, DONDE PREVIAMENTE A LA HORA DE LA CITA, SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, QUE CONSISTIERON EN REPARACIONES DE TAPAS DE REGISTROS, REPARACION DE LAMBRINES DE BAÑOS HOMBRES, REFORZAMIENTO DE BARANDAL, FIJACION Y EMBOQUILLADO DE REJAS DE BARDAS PERIMETRAL EN LAS AULAS PREFABRICADAS EDIFICIO H, POR PARTE DEL SEGURO SE REALIZA CAMBIO DE CUBIERTA DE MADERA POR LAMINA DE PANEL MULTYPANEL, AULAS 1-2, Y 2-3, ESTANDO AUN EN FSE DE EJECUCION.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CONTINUARA CON EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Finalizado

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
JEFE DE PROYECTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO