



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/05/2018

Comisionado	MOISES SANTIAGO PINEDA		
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de empleado	0210735
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	14/05/2018

Comisión desempeñada

SE ASISTIÓ AL PLANTEL IZTAPALAPA IV PARA RECABAR INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTÁMEN TÉCNICO Y ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN CIVIL.

Actividades realizadas

SE REALIZÓ RECORRIDO VERIFICANDO LAS CONDICIONES DEL PLANTEL PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTÁMEN TÉCNICO Y SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE RIESGO DEL PLANTEL IZTAPALAPA IV.

FISCALIZADO

Conclusiones y resultados obtenidos

DERIVADO DE LA REVISIÓN DEL PLANTEL, SE RECABARON DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTÁMEN TÉCNICO DE LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA IV, ASIMISMO SE REVISÓ EN CAMPO EL ANÁLISIS DE RIESGO, EL CUAL FUE ELABORADO POR EL RESPONSABLE DEL PLANTEL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

MOISES SANTIAGO PINEDA

JEFE DE DEPARTAMENTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO