



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 22 DE MAYO DE 2018

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CD. DE MEXICO	Periodo	17 DE MAYO DE 2018

#### Comisión desempeñada

ASISTIR AL PLANTEL TLALPAN I PARA EFECTUAR LA ELABORACION DEL DICTAMEN TECNICO 2018 DEL PLANTEL Y ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS 2018.

#### Actividades realizadas

EN COORDINACION , CON EL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PLANTEL SE EFECTUO EL RECORRIDO , DESCRIBIENDO EL ESTADO FISICO DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", H1 y "H2" CON ESTRUCTURA DE CONCRETO Y EL EDIFICIO "G" DE ESTRUCTURA T-80 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ASI COMO LAS AREAS EXTERIORES PARA EFECTUAR EL DICTAMEN TECNICO ACTUAL 2018 Y . CON LA DESCRIPCION DE LOS EDIFICIOS, SU ESTADO FISICO Y ACTUAL DE OCUPACION, REVISION VISUAL DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS EDIFICIOS SE DESCRIBIERON LOS DATOS DEL PLANTEL ASI COMO LAS CARRERAS QUE SE IMPARTEN, DATOS DE OCUPACION Y ESTADO FISICO D E LOS MISMOS. ASI MISMO SE REALIZO LA CEDULA DE ANALISIS DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS CON LOS DATOS REQUERIDOS, SE DESCRIBIERON LOS DATOS DE POBLACION DEL PLANTEL . SE OBSERVO Y EL PLANO DE RUTA DE EVACUACION DEL PLANTEL PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL DE LA SEP YA QUE SE CUENTA CON LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PREVISTAS EN EL RUBRO DE PROTECCION CIVIL, INCLUYENDO ZONAS DE SEGURIDAD , RUTAS DE EVACUACION POR LO QUE EL PLANTEL SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION ESTABLE DE FUNCIONAMIENTO, NO SE OBSERVAN DAÑOS MAYORES VISUALES ESTRUCTURALES EN LOS EDIFICIOS .

#### Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON EL COMETIDO DE LA COMISION, CON LA ELABORACION DEL DICTAMEN TECNICO Y ASI COMO DE LA CEDULAS DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL PLANTEL, SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

ARQ.IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ

JEFE DE PROYECTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y Y EQUIPAMIENTO