



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/08/2018

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	ESTADO DE OAXACA	Periodo	01, 02 Y 03/ AGOSTO/2018

Comisión desempeñada

ATENDER LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DIA-003-2018, EN LOS PLANTELES JUCHITAN, SALINA CRUZ Y PUERTO ESCONDIDO, DEL ESTADO DE OAXACA.

Actividades realizadas

SE REALIZO LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DIA-003-2018, EN LOS PLANTELES JUCHITAN, SALINA CRUZ Y PUERTO ESCONDIDO. JUCHITAN SE REVISO EL AVANCE DE LOS TRABJOS DE DESAZOLVE DEL POZO DE AGUA; SALINA CRUZ SE CONSTATO QUE AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y PINTURA EN HERRERIAS, PERO SE REVISO LOS TRABJOS DE DEMOLICION DEL EDIFICIO "I" QUE EJECUTA EMPRESA DEL IOCIFED; PLANTEL PUERTO ESCONDIDO SE REVISO EL RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE LOS EDIFICOS "A" Y "D" EN EL CUAL SE CONSTATO LA NECESIDAD DE NIVELAR LA SUPERFICIE DEL ENLADRILLADO, Y LA NECESIDAD DE REPARAR LA CEJA PERIMETRALDE LADRILLO DEL EDIFICIO "A".

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR EL COLEGIO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

JEFE DE PROYECTO

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO