

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/09/2018

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	ESTADO DE OAXACA	Periodo	12, 13 Y 14/ SEPTIEMBRE/2018

Comisión desempeñada
 ATENDER LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DIA-003-2018, EN LOS PLANTELES OAXACA, SALINA CRUZ Y PUERTO ESCONDIDO, DEL ESTADO DE OAXACA.

Actividades realizadas
 EN EL PLANTEL OAXACA LOS TRABAJOS DE MANTENIMEINTO A ESTRUCTURA DEL TALLER DE ESTRUCTURA METALICA SE CONCLUYO CON LA SUSTITUCION DEL CANALON Y CAMBIO DE BAJADAS PLUVIALES, SE REALIZO LA ENTREGA DE TRABAJOS LA PLANTEL; PLANTEL SALINA CRUZ CONSTATO EL ATRASO DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN HERRERIAS Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS, ASI COMO PISO EN AUDITORIO; PLANTEL PUERTO ESCONDIDO, SE VERIFICO LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "D", REALIANDOSE LA ENTREGA DE TRABAJOS AL PLANTEL, TRABAJOS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DIA-003-2018.

Conclusiones y resultados obtenidos
 SE CUMPLIO CON LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR EL COLEGIO.

REALIZADO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO