



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/feb./2018

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	30 de enero de 2019

Comisión desempeñada

ASISTIR AL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2019, Y LA ACTUALIZACION DEL ESTADO FISICO DE LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS.

Actividades realizadas

SE EFECTUO EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO CON PERSONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE OBRA PARA EL EJERCICIO 2019. DE: LUMINARIAS EXTERIORES, CONTROL DE BOMBEO, CONCERTINA. SE EFECTUO LA ACTUALIZACION DEL ESTADO FISICO DE LAS AZOTEAS DE EDIFICIOS DE AULAS DE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y TALLERES TIPO T-80.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS PARA ESTA COMISION DEL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II Y SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL PLANTEL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO