



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 28/03/2019

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	OAXACA.OAX.	Periodo	25, 26 Y 27 de marzo de 2019

<b>Comisión desempeñada</b>  Asistir a reunion de trabajo para tratar asuntos relativos al nuevo plantel Salina Cruz, Oax.
<b>Actividades realizadas</b>  Atender la visita de verificación e inspección realizada por el Arq. Rodrigo Martínez Ruiz -supervisor regional del Inifed en el istmo, oaxaca, la primera reunión se realizó en las instalaciones del nuevo plantel salina cruz, ubicado en carretera federal km. 185, parcela 361 z-4 p1/1, la colonia la hacienda; donde se realizó recorrido por los 3 edificios del plantel, verificando su situación actual, el acceso, plaza y andadores, barda, cisterna, registros eléctricos de la red interna, y espacios vandalizados del edificio "A", se informó de la problemática de anegamiento de agua y la obstrucción de la acequia de desagüe. Una vez terminado el recorrido por el nuevo plantel salina cruz, se realizó el traslado a las instalaciones actuales del plantel salina cruz, domicilio prolongación playa abierta s/n, col. San Juan Miramar, salina cruz, Oaxaca, c.p. 70680.; donde a su vez se realizó recorrido por las instalaciones del plantel, recorriéndose periferia e interior de los edificios, posteriormente se realizó reunión donde el Arq. Rodrigo Martínez Ruiz -supervisor regional del Inifed en el istmo, Oaxaca,
<b>Conclusiones y resultados obtenidos</b>  Se elaborar informe de la visita

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

JEFE DE PROYECTO

REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO