



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 21 de Octubre de 2019

BELEN DIAZ ALVAREZ

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe **C.IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ**, con número de empleado 0209403 y puesto de Jefe de Proyecto, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en la CDMX el día **08 de Octubre del 2019.**

Comisión desempeñada:
ASISTIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO EN ATENCION URGENTE DE FUGA DE AGUAS DE AGUA EN LA INSTALACION HIDROSANITARIA EN LA INSTALACION HIDROSANITARIA EN LAS CELDAS DE CIMENTACION DE LOS NUCLEOS SANITARIOS DE MUJERES EDIFICIO B Y SANITARIOS HOMBRES EDIFICIO A EN CONJUNTO CON EL ING. ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA JEFE DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS NACIONALES Y UN OPERADOR PLOMERO DE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. NOTA: POR MOTIVO DE ATENDER ESTA URGENCIA LA COMISION PROGRAMADA PARA ESTE DIA EN EL PLANTEL TLALPAN I ESTA SE REPROGRAMO PARA EL VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019.

Actividades Realizadas:
EDIFICIO B PRIMERO SE REVISARON LAS 2 CELDAS DE CIMENTACION DEL NUCLEO DE SANITARIOS DE MUJERES DEL EDIFICIO B QUE ESTA CLAUSURADO POR LA FUGA DE AGUA DE LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA SE VALORIZO FISICAMENTE LA FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE COBRE DE LA CELDA NO. 12 INUNDADADA CON 30 CMS DE ALTURA SE SACO EL AGUA CON BOMBA ELECTRICA SE PIDIO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION EL CUAL PROPORCIONO EL PLANTEL Y SE HIZO LA REPARACION Y LA PRUEBA DE QUE NO SE HUBIERA FUGAS. QUEDO FUNCIONANDO LA INSTALACION HIDRAULICA DE WC , LAVABOS Y EL BAÑO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, SE REVISO LA CELDA NO. 13 DE ESTE MISMO NUCLEO DE MUJERES EN LA CUAL ESTAN FUNCIONANDO BIEN LOS WC Y LOS LAVABOS. ESTA CELDA ESTA INUNDADA 50 CMS. DE AGUA DEBIDO A UNA FUGA DE AGUAS NEGRAS EN EL WC DEL BAÑO INDEPENDIENTE DE MAESTROS EN LA PARTE POSTERIOR CON UN LAVABO Y UN WC QUE ESTAN FUERA DE SERVICIO.EL CUAL SE DEBERA INCLUIR EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDAQUE EL PLANTEL DEBERA SACAR EL AGUA ACUMULADADA CON LA BOMBA EXISTENTE Y AVISAR CUANDO ESTE SECA.
EDIFICIO A NUCLEO DE HOMBRES SOBRE LAS CELDAS DE COMENTACION 2 Y 13
SE REVISO LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS ESTANDO FUNCIONANDO EN BUENAS CONDICIONES LAS DOS SECCIONES DE WC, MINGITORIOS Y EL BAÑO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES .



SOLO SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE UNA TAPA DE REGISTRO DE 59 CMS LARGO X 39 CMS DE ANCHO QUE NO DEVOLVIO EL CONTRATISTA DEL ILIFED Y ACTUALMENTE SE TIENE COLOCADA UNA PLACA DE ACERO.

CAFETERIA: SE EFECTUO EL REPORTE FISICO DE LA CAFETERIA.

Conclusión y resultados obtenidos:

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION DE DAR ATENCION A ESTA EMERGENCIA SOLICITADA PARA LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE ESTE PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOSY SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y SE DEBERA COMPLEMENTAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

FIRMA DE COMISIONADO