



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/04/2018

Comisionado	Ricardo Treviño Morales		
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0262356
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	12 de abril de 2018

#### Comisión desempeñada

Visita al Plantel Aragón, para revisar e identificar los problemas en la estructura de voz y datos para su corrección.

#### Actividades realizadas



Se cableó con 84 m. de cable UTP para exteriores del edificio E al H, en la Oficina Sindical del Plantel.  
Se cableó del edificio C a la caseta de vigilancia del acceso principal con 74 m. de cable UTP para exteriores, para instalar una extensión telefónica y la alarma vecinal.  
Se revisó el DVR, se le instaló un nodo de red de 29 m. de cable UTP.

#### Conclusiones y resultados obtenidos

El servicio de cascadeo del edificio E al H, quedó funcionando correctamente.  
La extensión telefónica y la alarma vecinal quedó funcionando correctamente en la caseta.  
El equipo DVR que cuenta con una contraseña distinta, se le va a pedir al proveedor un reset del equipo.  
Se utilizaron 78 cinturones plástico, 30 conectores de R11, 50 conectores RJ45 y 12 conectores RJ9

**FISCALIZADO**

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
RICARDO TREVIÑO MORALES	MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES
SUBCOORDINADOR	COORDINADOR