

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 03/05/2018

Comisionado	Ricardo Treviño Morales		
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0262356
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	24 de abril de 2018

Comisión desempeñada

Atención a la infraestructura de telecomunicaciones (voz y datos) en el Plantel: Iztapalapa IV

Actividades realizadas



Se realizó cableado de datos entre los edificios A, C y D, el peinado de racks se realizó la revisión de una cámara de CCTV que no opera y se realizó el montaje de equipo mediatrix en pared.

FISCALIZADO

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizó el cableado de 2 nodos de datos ya que el existente presenta falta, además de agua EN SU INTERIOR? SE REALIZÓ EL PEINADO DE RACKS UBICADOS EN LOS EDIFICIOS A y B del plantel, en el cableado de la cámara se percato que el ballum de video está sulfatado, además de notar continuidad en el par de video y se le solicitará a la empresa su visita para su reparación y por último se sujeta a muro el equipo mediatrix de telefonía ya que se encontraba suelto y se deja operando adecuadamente.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
RICARDO TREVIÑO MORALES	MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES
SUBCOORDINADOR	COORDINADOR