



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

Código: DAF-CP-F12
Fecha de aprobación:
29/02/2016
Versión: 00

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha: 03 DE FEBRERO DE 2017
Nombre del comisionado:		JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
Unidad Administrativa: D. I. A.	Puesto: JEFE DE PROYECTO	
Lugar de comisión: Iztapalapa, Ciudad de México, del 01 al 01 de Febrero del 2017		

Comisión desempeñada: Realizar el levantamiento de las reparaciones de la cubierta y espacios utiles del Edificio "H" del plantel Coyoacan. debido a prioridades de trabajo se cambio la comision a realizar del dia 26 de Enero a los planteles Iztacalco I e Iztapalapa II, para relizar la comision al plantel Coyoacan, en la Ciudad de México.

Actividades realizadas: CONJUNTAMENTE CON EL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS SE REALIZO LA REVISION DE LOS DESPERFECTOS A ATENDER.

EDIFICIO "H", CASETAS PREFABRICADAS DE ESTRUCTURA DE MADERA.

1. CUBIERTA DE PANEL AGLOMERADO. APOYADA EN ARMADURAS DE MADERA. 47.85 X 7.40 APROX., SUSTITUCION DE MATERIAL DE CUBIERTA Y RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE SE ANALIZARA LA CONVENIENCIA DE CAMBIAR LA ORIENTACION DE LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA, DE ACUERDO A LOS RECURSOS DISPONIBLES.
2. REPOSICION DE 3 ARBOTANTES DE ALUMBRADO SEGUN MODELO INSTALADO.
3. CAMBIO Y REPOSICION DE TAPAJUNTAS PERIMETRAL EXTERIOR INFERIOR MEDIO Y SUPERIOR DE 14cm x 1".
4. SANITARIOS MUJERES. REQUIERE DE CAMBIO DE 3 JUEGOS DE ACCESORIS DE TANQUE BAJO; CAMBIO SUSTITUCION DE DOS LLAVES DE LAVABOS TV-120 DE HELVEX POR LLAVE QUE OPERE A BAJA PRESION; CAMBIO DE PLACAS DE PLAFON FALSO Y CAMBIO DE SOCLO CERAMICO.
5. -AULA H6 -CAMBIO DE 2 TAPAS DE APAGADOR DOBLES, CAMBIO DE PISO LAMINADO, CAMBIO DE PLAFON FALSO, REPOSICION DE 2 HOJAS CORREDIZAS DE CANCELERIA EN SECCION DE 60X66.65 CM, CON JALADERA Y PESTILLO. PUERTA DE ACCESO Y CHAPA.
6. -AULA H1 -REPOSICION DE ALARMA DE HUMOS; REPOSICION DE LAMPARA DE EMERGENCIA, CAMBIO DE PLAFON FALSO.
7. -AULA H2 -CAMBIO DE 1 TAPAS DE CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, CAMBIO DE PLAFON FALSO, CAMBIO DE ZOCLO DE MADERA PARA PISO LAMINADO CAFE
8. -AULA H3 -CAMBIO DE PLAFON FALSO
9. -AULA H4 -CAMBIO DE PLAFON FALSO; REPOSICION DE 3 HOJAS CORREDIZAS DE CANCELERIA EN SECCION DE 60X66.65 CM, CON JALADERA Y PESTILLO.

Conclusiones y resultados obtenidos: SE ELABORARA CATALOGO DE CONCEPTOS DE LAS REPARACION.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz
NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JOSÉ JUAN VALENZUELA CORDOVA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO