



Secretaría de Administración Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 1/07/2019:

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 8 de julio de 2019

Belén Díaz Álvarez

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 40 de las "Disposiciones Complementarias al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros", el que suscribe C. Moisés Santiago Pineda con número de Empleado 0210735 y puesto de Jefe de Departamento, adscrito a esta unidad administrativa, presento el informe de la comisión realizada a Plantel Santa Fe y UCI el dia 5 de julio de 2019.

Comisión desempeñada:

SE ASISTIÓ AL PLANTEL CONALEP SANTA FE PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA MALLA CICLÓNICA DE COLINDANCIA POR DAÑOS QUE PRESENTA, Y SE ACUDIÓ A LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA PARA REVISAR LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE SE VIENEN EJECUTANDO.

Actividades Realizadas:

SE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SANTA FE Y SE TOMO NOTA DE LOS REQUERIMIENTOS PARA UNA POSIBLE SUSTITUCIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA SEGÚN MINUTA DE TRABAJO; EN LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA SE VERIFICO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUNTRA REALIZANDO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN.

Conclusión y resultados obtenidos:

EN EL PLANTEL SANTA FE SE VERIFICO LA NECESIDAD DE SUSTITUIR LA MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL EN EL COSTADO NORTE, DONDE COLINDA CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, ASIMISMO SE CONFIRMO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA AZOTEA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apegó a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Moisés Santiago Pineda Jefe de Departamento Reyna Patricia Salazar Salazar Coordinadora de Infraestructura Equipamiento

