



Código: DAF-CP-F12
Fecha de aprobación:
29/02/2016
Versión: 00

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES: Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Nombre del comisionado:		JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
Unidad Administrativa:	D. I. A.	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: CD. de México, del 27 al 27 de Septiembre del 2016		

Comisión desempeñada: Levantamiento de requerimientos en materia de Infraestructura en los planteles Aeropuerto y Venustiano Carranza II, en la Ciudad de México.

Actividades realizadas: CONALEP AEROPUERTO: NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PLANTEL PRIORITARIAS.

1.- INSTALACION ELECTRICA TALLER EDIFICIO "E"
TRABAJOS CONSIDERADOS A REALIZARSE VIA FONDO CONCURSABLE 2016.
2.-DRENAJE DE TAPONADO DE EDIFICIO A CAFETERIA, EN SALIDA A CALLE.
3.- CHAPAS DE SALONES 20 PZAS. CHAPAS DE OFICINAS 7 PZAS.
4.-MALLA CICLONICA PARA HANGAR (O REJAS TUBULARES)
70 ML. DE 2.00 MTS DE ALTURA. TRABAJOS CONSIDERADOS A REALIZARSE VIA FONDO CONCURSABLE 2016.
LLENADO DE LA FICHA DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: SE RELLENO LA FICHA DE VERIFICACION RAPIDA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

CONALEP VENUSTIANO CARRANZA II: NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PLANTEL PRIORITARIAS.

1.- DRENAJE DE BAÑOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EDIFICIO "A".
EL DRENAJE POR SU DETERIORO ARROJO DERRAMES DE AGUAS SERVIDAS EN EL INTERIOR DE LAS CELDAS DE CIMENTACIÓN, ADEMÁS DE QUE LA LÍNEA A LA RED ACTUALMENTE SU PENDIENTE ES ESCASA, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA DESCARGA DESDE LOS BAÑOS, EN EL INTERIOR DE LA CELDA, SE REALICE POR EL MISMO SITIO DEL SANITARIO DE DIRECCIÓN, ABIRIENDO HUECO EN MURO, PARA UNA VEZ EN EL JARDÍN CONECTAR CON LA RED EXISTENTE.
RED INTERIOR APROXIMADAMENTE 10 A 12 MTS.; RED EXTERIOR POR JARDÍN 18 MTS. . CONSIDERARA CORTE RAÍCES DE UN ÁRBOL PARA PASO DE TUBERÍA), REGISTROS NUEVOS: DOS REGISTROS SANITARIOS, REPARACIÓN DE REGISTROS: DCS, REPARACIÓN DE BROCALES DE SANITARIOS DE BAÑOS "B".
2.-APLANADO DE BARDA PONIENTE, AFECTADA POR SALITRE : EL SALITRE CARCOME EL TABIQUE PROVOCANDO OQUEDADES. ALTURA 2.50, Y 134.00 ML
LLENADO DE LA FICHA DE VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: SE RELLENO LA FICHA DE VERIFICACION RAPIDA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión, y con la información se actualizara el informe de situación.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz
NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO