



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/06/2017

Comisionado	Ricardo Treviño Morales		
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0262356
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	30 de mayo de 2017

Comisión desempeñada

Cableado de red en interior y exterior en el Plantel Ticoman. (Ing. José Antonio Padilla Segura III)

Actividades realizadas

Se realizó cableado de 35 máquinas en el Laboratorio de Mecatrónica, más dos cascadeos.
Se realizó cableado de extensión telefónica del edificio "B" a la Nave de Talleres y Laboratorios.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se detecta falla en el puerto del conmutador por lo que se necesita reubicar extensiones.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

RICARDO TREVIÑO MORALES

SUBCOORDINADOR

LIC. JOSÉ CARLOS LEÓN CONTRERAS

COORDINADOR