



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/06/2017

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| Comisionado | Ricardo Treviño Morales | | |
| Puesto | Subcoordinador | No. de empleado | 0262356 |
| Lugar de comisión | Ciudad de México | Periodo | 08 de junio de 2017 |

Comisión desempeñada

Cableado de red en interior y exterior en el Plantel Tlahuac.

Actividades realizadas

SE REALIZÓ REORGANIZACIÓN DE CABLES EN EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA "A" CON 20 PLUG'S RJ 45 Y 150 CINTURONES DE PLÁSTICO.

SE REALIZÓ REORGANIZACIÓN DE CABLES EN EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA "A" CON 10 PLUG'S RJ 45 Y 150 CINTURONES DE PLÁSTICO.

SE REALIZÓ REORGANIZACIÓN DE CABLES EN EL LABORATORIO DE INFORMÁTICA "A" CON 10 PLUG'S RJ 45 Y 200 CINTURONES DE PLÁSTICO.

Conclusiones y resultados obtenidos

EL PLANTEL QUEDA OPERANDO CON VELOCIDADES DE 80 MBPS EN TODOS SUS SITIOS

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

RICARDO TREVIÑO MORALES

SUBCOORDINADOR

LIC. JOSÉ CARLOS LEÓN CONTRERAS

COORDINADOR