



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 20/04/2018

Comisionado	José Arturo Mora López		
Puesto	Jefe de Departamento	No. de empleado	0159061
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	12 de abril de 2018

Comisión desempeñada

Visita al Plantel Aragón, para revisar e identificar los problemas en la estructura de voz y datos para su corrección.

Actividades realizadas

Se cableó con 84 m. de cable UTP para exteriores del edificio E al H, en la Oficina Sindical del Plantel.
Se cableó del edificio C a la caseta de vigilancia del acceso principal con 74 m. de cable UTP para exteriores, para instalar una extensión telefónica y la alarma vecinal.
Se revisó el DVR, se le instaló un nodo de red de 29 m. de cable UTP.

Conclusiones y resultados obtenidos

El servicio de cascadeo del edificio E al H, quedó funcionando correctamente.
La extensión telefónica y la alarma vecinal quedó funcionando correctamente en la caseta.
El equipo DVR que cuenta con una contraseña distinta, se le va a pedir al proveedor un reset del equipo.
Se utilizaron 78 cinturones plástico, 30 conectores de R11, 50 conectores RJ45 y 12 conectores RJ9

FISCALIZADO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JOSÉ ARTURO MORA LÓPEZ	MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO	COORDINADOR