

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha: 17/05/2018

Comisionado	José Arturo Mora López		
Puesto	Jefe de Departamento	No. de empleado	0159061
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	26 de abril de 2018

Comisión desempeñada

Atención a la infraestructura de telecomunicaciones (voz y datos) en los Planteles: Ticoman

Actividades realizadas

Se realizó el cambio de tarjeta de conmutador merlín de una tarjeta de extensiones análogas, se realizo el peinado de 2 racks ubicados en los edificios B (Dirección), E (Laboratorios de Informática).

FISCALIZADO

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizo el cambio de la tarjeta del conmutador análoga y se solicito 2 gibs de fibra, ademas del apoyo para proporcionarles mouse, teclados, cpu, fuentes para pc y queda operando, En relacion al peinado de los rack se deja 100 metros de cable utp cat 5, 50 plugs rj45, una bolsa con 100 cinturonos de plastico, 70 metros de cable utp cat 5 para exterior para el uso del plantel.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

 JOSÉ ARTURO MORA LÓPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO	 MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES COORDINADOR
---	--