

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 30/04/2018

Comisionado	Ricardo Treviño Morales		
Puesto	Subcoordinador	No. de empleado	0262356
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	18 al 20 de abril de 2018

Comisión desempeñada

Atención a la infraestructura de telecomunicaciones (voz y datos) en los Planteles: Gustavo A. Madero II, Iztacalco I, Iztapalapa V.

Actividades realizadas


El día 18 de Abril en el Plantel Gustavo A. Madero se realizo el cableado de para cuatro nodos de estación telefónica, Se realizo la reubicación de una Cámara y la intalación de dos Cámaras de CCTV, El día 19 de Abril en el Plantel Iztacalco se realizo la reparación de una extensión telefonica, se realizo la instalación de red para el DVR de la caseta de vigilancia , se reorganizo un rack y se organizo el cableado del conmutador del plantel.

FISCALIZADO

Conclusiones y resultados obtenidos

En el Plantel Gustavo A. Madero se instalaron los 4 nodos de voz ubicados en cuatro puntos del Plantel (Sala de CCTV, Taller Automotriz, Laboratorio de Informática y Caseta de Vigilancia del estacionamiento de las canchas deportivas), Se reubico una camara en el area del Taller Automotriz y se instalaron 2 camara nuevas de CCTV quedando y funcionando adecuadamente. En el Plantel Iztacalco se empalmo la extensión telefonica y se estaño a la terminal quedando y operando correctamente, se instalo el nodo de red del DVR quedando habilitado para su monitoreo de red del plantel , se reorganizo un rack del laboratorio de informática y se realizo el peinado del cableado del conmutador y se retiro el cablaedo muerto.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
RICARDO TREVIÑO MORALES	MTRO. ALVARO LÓPEZ REYES
SUBCOORDINADOR	COORDINADOR