



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 15/04/2019

Comisionado	MOISES SANTIAGO PINEDA		
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de empleado	0210735
Lugar de comisión	CONALEP AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO	Periodo	11 DE ABRIL DE 2019

Comisión desempeñada

SE ASISTIÓ A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CONALEP AZCAPOTZALCO DONDE PARTICIPARON PERSONAL DEL PLANTEL, DE LA EMPRESA SOILTEC Y DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES.

Actividades realizadas

SE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL CONALEP AZCAPOTZALCO, DONDE SE VERIFICÓ EL HUNDIMIENTO DE TERRENO DE LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO C, POSTERIORMENTE EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOILTEC, EXPLICÓ LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS RECOMENDADOS DESDE LA RECIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y DE MITIGAR EL HUNDIMIENTO DEL TERRENO PARA EVITAR RIESGOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE MOSTRO AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TERRENO POSTERIOR DEL EDIFICIO C, CON LA FINALIDAD DE QUE EN BASE A LA INSPECCION VISUAL LA EMPRESA SOILTEC PRESENTE UNA COTIZACION PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS DE MITIGACION DEL HUNDIMIENTO DEL TERRENO NATURAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
MOISES SANTIAGO PINEDA	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE DEPARTAMENTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIZADO