



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 20 de septiembre del 2022

Ricardo Morales Suárez
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, C. Mario Martínez Samano, con número de empleado 0134141 y puesto de Administrativo Técnico Especialista adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en la Ciudad de México; los días 12 y 13 de septiembre del 2022.

Comisión desempeñada:

Instalación de equipo hidroneumático en Plantel CONALEP Tlalpan II

Actividades Realizadas:

- Se retira equipo hidroneumático dañado.
- Se retira bomba de agua de 2 hp dañada.
- Se realizan los cortes de tubería y se aplica soldadura en los elementos del sistema.
- Se instala tanque de equipo hidroneumático nuevo.
- Se instala bomba de agua nueva de 1 1/2" hp.
- Se realizan pruebas de hermeticidad en tuberías e hilos de soldadura y presión en sistema.

Conclusión y resultados obtenidos:

Queda el equipo hidroneumático operación normal, es decir, existe presión en sistema hidráulico y con presión de agua en los servicios requeridos por este sistema.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Mario Martínez Samano

Comisionado

