



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 08 de diciembre del 2022

RICARDO MORALES SUÁREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Luis Antonio Luna Merino, con número de empleado 0279721 y puesto de Administrativo Técnico Especialista, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en la Ciudad de México, del 29 y 30 de noviembre y 01, 02 y 05 de diciembre 2022.

<p>Comisión desempeñada:</p> <p>Mantenimiento general en plantel CONALEP Xochimilco</p>
<p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se verifican las jardineras del Plantel que se van a demoler, así, como el área de adoquín a retirar, las cuales se encuentran agrietadas por condiciones de crecimiento de raíces de los árboles que se hallan en medio de ellas. • Se demuelen 2 jardineras de 9 m² de piedra volcánica con mampostería de concreto de 15 cm de grosor y malla en varilla de ½" por medios manuales. • Excavación de 50 cm al ruedo de la jardinera para hacer la liberación de piedra y dejar expuestas las raíces de los árboles para futuras pruebas ecológicas. • Se retiran 5 m² de adoquín hexagonal, esto para las pruebas que se realizarán del suelo.
<p>Conclusión y resultados obtenidos:</p> <p>Quedan los árboles y raíces al descubierto para que se realicen las pruebas de ecología que se requieran.</p>

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


Luis Antonio Luna Merino

Comisionado

