



## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha:		02 DE FEBRERO DE 2016	
Nombre del comisionado:		IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ			
Unidad Administrativa: 7091	PUESTO: JEFE DE PROYECTO				
Lugar de comisión:	MEXICO D.F.	DEL 29	AL 29	DE ENERO	DE 2016

Comisión Desempenada: ASISTIR AL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II Y PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA LA VISITA DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE OBRA PARA EL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE 2016.

Actividades Realizadas: 1.- EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II: SE REALIZO EL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES, PARA VERIFICAR LAS NECESIDADES DE OBRA, EN COMPAÑIA DEL C.P. JAIME MELGOZA VALENCIA, JEFE DE PROYECTO DE TALLERES Y LABORATORIOS . RECABANDOSE LO SIGUIENTE 1.- CAMBIO DE CANCELERIA TIPO CAPFCE POR USO Y DETERIOREO EN EL EDIFICIO DOS, EDIFICIO TRES, EDIFICIO CUATRO Y EDIFICIO CINCO. 2.- CAMBIO DE CANCELERIA TIPO CAPFCE POR USO Y DETERIOREO EN TALLERES Y LABORATORIOS: TALLER DE SOLDADURA., TALLER DE ELECTROMECHANICA., TALLER AUTOMOTRIZ., Y LABORATORIO DE INFORMATICA. 3.- CAMBIO POR USO Y DETERIOREO DE PUERTAS Y CONTRAMARCO TIPO CAPFCE EN EL EDIFICIO DOS., EDIFICIO TRES., EDIFICIO CUATRO Y TALLER AUTOMOTRIZ. 4.-INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS: REHABILITACION INTEGRAL DE NUCLEOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES DE EL EDIFICIO DOS Y DEL EDIFICIO CINCO, SACANDO Y REUBICANDO LOS LAVABOS DE CADA NUCLEO AL PASILLO Y EN EL INTERIOR DE LOS MISMOS AUMENRA TRES MINGITORIOS SECOS EN EL DE HOMBRES. 5.- RENIVELACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE PISO EN PASILLOS DE P. BAJA EN EDIFICIO UNO Y EDIFICIO CUATRO. 6.- CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO DE LAMPARAS, APAGADORES Y CONTACTOS POR USO Y DETERIOREO., EN EDIFICIO UNO, DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS AUDITORIO Y BIBLIOTECA., EDIFICIO DOS EN AULAS Y LABORATORIOS Y OFICINAS ., EDIFICIO TRES DE AULAS Y LABORATORIO. EDIFICIO CUATRO DE AULAS Y LABORATORIO., Y EDIFICIO CINCO SERVICIOS DE CAFETERIA , FOTOCOPIADO, AULAS Y SANITARIOS. 2.- PLANTEL AZCAPOTZALCO., SE REALIZO EL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES PARA VERIFICAR LAS NECESIDADES DE OBRA. SOLICITANDOSE LO SIGUIENTE., 1.-POR MAL ESTADO, CAMBIO DE TECHUMBRE DE LAMINA PINTRO EL TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ. 2.- INSTALACION ELECTRICA EN TALLER DE MANTENIMIENTO AUTO MOTRIZ. CON 48 LAMPARAS. 3.- EDIFICIO A INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS., REMODELACION INTEGRAL DE NUCLEO SANITARIO DE HOMBRES. 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO INDEPENDIENTE FUERA DEL EDIFICIO A PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. 5.- SUSTITUCION DE PUERTAS TIPO CAPFCE POR USO Y DETERIOREO EN EDIFICIO A, EDIFICIO B., Y EDIFICIO C. 6.-REHABILITACION DE PLAZA CIVICA FUERA DE USO POR PLANCHAS DE CONCRETO EXISTENTE SE REQUIERE CAMBIO Y NIVELACION DE PISO DE ADOCRETO EXISTENTE ABAJO DE LAS PLANCHAS.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION ,SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO EN CADA PLANTEL, SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y EL REPORTE FOTOGRAFICO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ.

NOMBRE Y FIRMA