



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Nombre del comisionado:	LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA	
Unidad Administrativa:	7091	PUESTO: SUBJEFE TEC. ESPECIALISTA
Lugar de comisión:	MEXICO D.F.	DEL 8 DE FEBRERO AL 9 DE FEBRERO DE 2016

Fecha: 11 DE FEBRERO DE 2016

Comisión desempeñada: SUPERVISAR LAS NECESIDADES PRIMORDIALES DEL PLANTTEL EN MATERIA ELECTRICA PARA PROPUESTA DE FONDO CONCURSABLE Y ASI MISMO VER SI CUMPLE CON LAS NECESIDADES QUE REQUIEREN EL COMITE DE AHORRO DE ENERGIA

Reunidos en las instalaciones: DEL PLANTTEL CONALEP MILPA ALTA Y TLAHUAC el día 08 de Febrero de 2016 se realiza el recorrido a las instalaciones del plantel para verificar las instalaciones del mismo, encontrando los siguientes detalles consecutivamente:

1. En aulas, oficinas, sanitarios, laboratorios y talleres cumple con iluminación de ahorro de energía, usando en su mayoría gabinetes con lámparas del tipo T8
2. Cuenta con luminaria exterior de Led
3. Se observa un consumo considerable de energía por parte de la cafetería, ya que esta cuenta con 6 equipos de refrigeración (4 grandes, 1 chico, 1 vitrina, 1 cafetera, 1 microondas).
Sin más por el momento se da por terminada esta minuta de trabajo a las 14:00 horas del día 08 de Febrero del año en curso, firmando en ellas las personas que intervinieron.
1. En aulas, oficinas, sanitarios, laboratorios y talleres aún no cumple con iluminación de ahorro de energía, esto por la necesidad de cambiar gabinetes de iluminación a sistema T8
2. Requiere cambio de Luminaria exterior, de vapor de sodio de 400W a Led
3. Se requiere de mantenimiento en Subestación Eléctrica
4. Cambio de tablero de distribución eléctrica del edificio "D", este por uno de mayor capacidad.
- Reunidos en las instalaciones: DEL PLANTTEL CONALEP SECOFI Y TLALPAN II el día 09 de Febrero de 2016 se realiza el recorrido a las instalaciones del plantel para verificar las instalaciones del mismo, encontrando los siguientes detalles consecutivamente: 1. En aulas, oficinas, sanitarios, laboratorios y talleres aún no cumple con iluminación de ahorro de energía, esto por la necesidad de cambiar gabinetes de iluminación.
2. Requiere cambio de Luminaria exterior, de vapor de sodio de 400W a Led
3. Cambio de tableros de distribución eléctrica de los edificios "A, B, C, D y E", por uno de mayor capacidad, así como balanceo de cargas y de ser necesario cambio de cableado eléctrico.
4. Se requiere revisión de línea eléctrica de tablero principal a tablero del edificio "E".
5. Mantenimiento a transformador de 150KVA.
6. Colocación de automático y protección para sistema de bombeo en sistema.
1. En aulas, oficinas, sanitarios, laboratorios y talleres aún no cumple con la totalidad en iluminación de ahorro de energía, esto por la necesidad de cambiar gabinetes de iluminación.
2. Cambio de tablero de distribución eléctrica en el edificio "B", por uno de mayor capacidad, así como balanceo de cargas y de ser necesario cambio de cableado eléctrico.

Conclusiones y resultados obtenidos: SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA Y SUPERVISIÓN ELÉCTRICA PARA COMPLEMENTACIÓN DEL INFORME DEL FONDO CONCURSABLE.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

LUIS ENRIQUE CALDELAS-GARATACHIA

NOMBRE Y FIRMA