



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 01 DE MARZO DE 2016

Nombre del comisionado: JAVIER VILCHIS GUTIERREZ

Unidad Administrativa: 7091 PUESTO: SUBJEFE TEC. ESPECIALISTA

Lugar de comisión: MEXICO D.F. DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE FEBRERO DE 2016

Comisión desempeñada: ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA UCI, POR FALTA DE ENERGIA ELECTRICA SEGUIMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA

Reunidos en las instalaciones: SE EFECTUO EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DE LA UCI EN COMPAÑIA DEL ING. ROBERTO JIMENEZ, C.P. ANGEL LANDERO E ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS SE CORDINARON PARA ATENDER EL PROBLEMA POR FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UCI Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)

Conclusiones y resultados obtenidos: SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, SE RESTABLECE LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UCI, QUEDANDO PENDIENTE LOS TRABAJOS DE TERMINACION POR PARTE DE C.F.E., A LO QUE SE SIGUE DANDO CONTINUIDAD A LOS SERVICIOS.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO


JAVIER VILCHIS GUTIERREZ
NOMBRE Y FIRMA