



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 20 DE MAYO DEL 2016

Nombre del comisionado: LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

Unidad Administrativa: 7091

Puesto: SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

Lugar de comisión: CIUDAD DE MEXICO


del 11 de mayo al 13 de mayo del 2016


Comisión desempeñada: SUPERVISION EN TRABAJOS PARA EL REESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II

Actividades realizadas: 1.- VERIFICACION DE DAÑOS EN EQUIPOS DE SUBESTACION ELECTRICA DEL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II. 2.- SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMPAÑIA DIVAR, EN EQUIPOS DE SUBESTACION ELECTRICA DEL PLANTEL. 3.- TRAMITES Y SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL PLANTEL GUASTAVO A. MADERO II.

Conclusiones y resultados obtenidos: CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS EN SUBESTACION ELECTRICA Y REESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA
NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO