



## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha:	20 DE MAYO DE 2016
Nombre del comisionado: JAVIER VILCHIZ GUTIERREZ			
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA		
Lugar de comisión: CIUDAD MEXICO	DEL 11 DE MAYO AL 12 DE MAYO DEL 2016		

Comisión desempeñada: EN APOYO AL ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS EN LA SUPERVISION DE TRABAJOS PARA EL REESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II

Actividades realizadas: 1.- VERIFICACION DE DAÑOS EN EQUIPOS DE SUBESTACION ELECTRICA DEL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II. 2.- SUPERVICION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMPAÑIA DIVAR, EN EQUIPOS DE SUBESTACION ELECTRICA DEL PLANTEL. 3.- TRAMITES Y SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL PLANTEL GUASTAVO A. MADERO II.

Conclusiones y resultados obtenidos: CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS EN SUBESTACION ELECTRICA Y REESTABLECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

  
JAVIER VILCHIZ GUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

  
LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHEA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO