



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES: Fecha: 6 DE JUNIO DE 2016

Nombre del comisionado: LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA
Lugar de comisión: CIUDAD DE MEXICO DEL 2 DE JUNIO DE 2016	

Comisión desempeñada: SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN LA INSTACION ELECTRICA EN EL PLANTEL IZTAPALAPA I

Actividades realizadas: SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN LA INSTACION ELECTRICA EN EL PLANTEL IZTAPALAPA I

Conclusiones y resultados obtenidos: SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN EL PLANTEL IZTAPALAPA I Y SE TRANSFIRIO AL PLANTEL MEXICO-CANADA, DEBIDO A QUE SE DESCOMPUSO LA BOMBA DE AGUA. SE HIZO CAMBIO DE RUTA A LA ORIGINAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA
NOMBRE Y FIRMA

LISTO BUENO

ARC. JOSÉ JUAN VALENZUELA CORDOVA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO