

03944



Código: DAF-CP-F12
Fecha de aprobación:
29/02/2016
Versión: 00

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha:	15 DE JULIO DE 2016
Nombre del comisionado:		JOEL RODRIGUEZ PEREZ	
Unidad Administrativa: 7091	JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión: MEXICO D.F. del 12 de JULIO AL 12 DE JULIO DEL 2016			

Comisión desempeñada: Se asistió al plantel Venustiano Carranza I para revisar las instalaciones hidráulicas de la red exterior del plantel ya que presentan fugas


Actividades realizadas: Actividades realizadas: en reunidos en el plantel Venustiano Carranza I con el Mtro. Omar Méndez Delgadillo, con cargo de director, y el c. Armando Hernández Ruiz sub jefe técnico encargado de talleres y laboratorios y el ing. Joel Rodríguez Pérez.- jefe de proyecto adscrito a la dirección de infraestructura y adquisiciones, se verificó la red hidráulica exterior que pasa entre los edificios "c" y "d", verificando que presenta una fuga en la tubería de cobre de 2" de diámetro, asimismo se verificó que en el cuarto del ducto de los sanitarios del edificio "d" se encuentran las instalaciones hidráulicas que alimentan los servicios sanitarios, revisando esta área se verificó que no hay fugas, pero el personal que asistió el recorrido informa que la fuga se encuentra abajo de las celdas de cimentación del edificio se trató de verificar, pero el nivel de agua que se encuentra tiene de profundidad 1.20 mts de alto lo que impide pasar por la ventanilla de las celdas para su verificar por lo que se está bombeando el agua para su revisión, solicitando envíen el reporte fotográfico, tres cotizaciones para su reparación y/o autorización.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se cumplió con el objetivo de la comisión y se realizó minuta de trabajo, asimismo se tomó el reporte fotográfico y minuta de trabajo.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"


COMISIONADO

JOEL RODRIGUEZ PEREZ
NOMBRE Y FIRMA


VISTO BUENO
ARQ. MOISES SANTIAGO PINEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRAS