



Código: DAF-CP-F12
Fecha de aprobación:
29/02/2016
Versión: 00

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2016

Nombre del comisionado:	JOEL RODRIGUEZ PEREZ
Unidad Administrativa: 7091	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: MEXICO D.F. del 19 de AGOSTO AL 19 DE AGOSTO DEL 2016	

Comisión desempeñada: SE ASISTIO AL PLANTEL IZTALCO I Y VENUSTIANO CARRANZA I, SE VERIFICARON LAS AREAS DE REQUERIMIENTO DE PINTURA.

Actividades realizadas: Actividades realizadas: EN COORDINACIÓN CON LA LIC. DIVINA DIANA CARMONA SÁNCHEZ DIRECTORA DEL PLANTEL E ING. LORENZO GALINDO ORTA SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LAS ÁREAS DONDE SE REQUIERE PINTURA EL PLANTEL EN LAS FACHADAS DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "I" Y "H" LE HA DADO MANTENIMIENTO PERO FALTA LAS FACHADAS POSTERIORES DE LOS EDIFICIOS Y ALGUNAS ÁREAS INTERIOR, ASÍ MISMO SE VERIFICO, EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL PLANTEL QUE SE ENCUENTRA AZOLVADO POR LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES, SE MIDO LA LONGITUD SIENDO ESTA DE 123 ML. PARA EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA I EN LOS EDIFICIOS "A" ESTRUCTURA ESPECIAL, "B" U-3C, "C" U-3C, "D" U-3C, "G" U-IC Y CASETA DE VIGILANCIA EL PLANTEL HA DADO MANTENIMIENTO EN ALGUNAS ÁREAS LA MAYOR PARTE DE LOS EDIFICIOS SE REQUIEREN REQUIERE UNIFORMIZAR LA PINTURA Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ÁREAS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS

Conclusiones y resultados obtenidos: Se asisitio al cueros y cumplió con el objetivo de la comisión y se hizo minuta.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

JOEL RODRIGUEZ PEREZ

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. MOJES SANTIAGO PINEDA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRAS