



## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 25 DE AGOSTO DE 2016

Nombre del comisionado:	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ
Unidad Administrativa: 7091	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: MEXICO D.F. 18 DE AGOSTO DEL 2016	
Comisión desempeñada:	ASISTIR AL PLANTEL TLALPAN I RECIBIR TRABAJOS DE DETALLES TERMINADOS DEL CONTRATO NO. DIA-001-16. Y REVISAR VOLUMENES DE PINTURA VINILICA SOLICITADA POR EL PLANTEL. PLANTEL IZTAPALAPA III REVISION DE VOLUMENES DE PINTURA VINILICA SOLICITADA A LA DIA.
TRABAJOS REALIZADOS:	EN EL PLANTEL TLALPAN I SE HIZO LA REVISION AL CONTRATISTA GER S.A DE C.V. DE LOS DETALLES DE LOS TRABAJOS TERMINADOS EN LISTADOS EN EL ACTA DE RECEPCION SE PROBARON LOS 37 EQUIPOS DE INSTALACION DE GAS , ESTUFAS HORNOS Y ESTUFONES. RE EFECTUO LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE PINTURA VINILICA EN AULAS Y TALLERES SOLICITADA POR EL PLANTEL A LA DIA. PLANTEL IZTAPALAPA III SE EFECTUO LA REVISION DEL ESTADO ACTUAL DE PINTURA VINILICA EN AULAS Y TALLERES.
Conclusiones y resultados obtenidos:	Se cumplio con el objetivo de la comision para su atencion a lo planteado en este informe de trabajo. En los dos planteles se levanto y se firmo la minuta de trabajo con las autoridades del plantel.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Arq. Ignacio Melendez Melendez

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JUAN JOSE VALENZUELA CORDOVA

SUBCOORDINADOR DE PROGRAMACION DE EQUIPO