



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:
Fecha:
25 de agosto de 2016

Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Unidad Administrativa:	7091	Puesto:	JEFE DE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	México, D.F.	del	24/08/2016 al 24/08/2016

Comisión desempeñada:

Verificar daños a techumbre del edificio "H" (aulas modulares), que presenta severas filtraciones en su losa.

Actividades realizadas:

Se asistió al plantel Coyoacán y se verificó la situación que guarda la techumbre del edificio "H" que ha sido afectada por filtraciones pluviales recurrentes, problema que se acentúa en época de lluvias, ya que como se trata de una cubierta de triplay aglomerado soportada por una estructura de madera, se ha dañado con las filtraciones, ocasionando que en algunas zonas ya presentan hundimientos los cuales se han ido incrementando a través del tiempo.

Conclusiones y resultados obtenidos:

Se cumplió con la asistencia al plantel Coyoacán ya que se verificó físicamente que se requiere de un mantenimiento inmediato, con la finalidad de evitar que siga penetrando la humedad, en la techumbre del edificio que es una construcción de madera, para evitar agravar el problema si no se atiende.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO
EUSEBIO JACINTO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA
LISTO BUENO
JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO