



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha:

12 de septiembre de 2015

Nombre del comisionado: LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA ✓

Unidad Administrativa: 7091

Puesto: SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA ✓

Lugar de comisión: CIUDAD DE MEXICO DEL 7 de septiembre de 2016 ✓

Comisión desempeñada: ASISTIR AL PLANTEL IZTAPALAPA I PARA DAR MANTENIMIENTO A LA SUB-ESTACION ELECTRICA Y DIRIGIRSE AL PLANTEL AEROPUERTO PARA CORREGIR PROBLEMAS ELECTRICOS ✓

Actividades realizadas: ASISTIR AL PLANTEL IZTAPALAPA I PARA DAR MANTENIMIENTO A LA SUB-ESTACION ELECTRICA Y DIRIGIRSE AL PLANTEL AEROPUERTO PARA CORREGIR PROBLEMAS ELECTRICOS ✓

Conclusiones y resultados obtenidos: Se realiza comision en plantel Aeropuerto para corregir falla electrica en la cafeteria del plantel, siendo corrido el problema; y en el plantel Iztapalapa I se toma el alcance de los trabajos a realizar en su estación electrica, asimismo en el plantel Magdalena Contreras se revisa la problematica de alumbrado exterior, quedando pendiente la iluminacion. ✓

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA ✓

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARG. JOSE JUAN VALENZUELA CORDO ✓

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO