

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES: Fecha: 7 DE OCTUBRE DE 2016

Nombre del comisionado: ROBERTO GARCÍA MACÍAS	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA.
Lugar de comisión: QUERETARO, QRO. EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	

Comisión desempeñada: VISITA DE SUPERVISIÓN AL PLANTEL AERONAUTICO PARA REVISAR EL EQUIPAMIENTO ENVIADO EN EL MES DE AGOSTO DE ACUERDO AL PROGRAMA PROFORHCOM ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN.

Actividades realizadas: COMO APOYO Y EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR Y EL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL, REVISANDO FÍSICAMENTE LA EXISTENCIA DE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES SUMINISTRADOS AL PLANTEL EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CHECANDO QUE SE ENCUENTREN DESEMPACADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN, DE LOS EQUIPOS QUE REQUIEREN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SE VERIFICA QUE YA HAYAN INICIADO CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, SE TOMAN FOTOGRAFÍAS DE TODO EL EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO Y SE VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN.

Conclusiones y resultados obtenidos: SE CORROBORÓ LA EXISTENCIA DEL EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO Y SE VERIFICÓ QUE ESTUVERA DESEMPACADO Y LISTO PARA SER USADO. DE LAS 5 MAQUINAS QUE REQUIEREN DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SE VERIFICÓ QUE SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

ROBERTO GARCÍA MACÍAS
NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA