



Código: DAF-CP-F12  
Fecha de aprobación  
29/02/2016  
Versión: 00

### INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

**DATOS GENERALES:**

Fecha: 01/12/2016

Nombre del comisionado:	JOEL RODRIGUEZ PEREZ
Unidad Administrativa: 7091	JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: CD. DE MEXICO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016	

Comisión desempeñada: Reunidos en las instalaciones del plantel CONALEP Iztacalco I L.C. Divina Diana Carmona Sánchez con cargo de directora, el ing. Lorenzo Galindo Orta, con cargo de jefe de proyecto de talleres y laboratorios, los Ings. Guillermo González Martínez y Yesenia de Jesús Martínez por parte del instituto de infraestructura física educativa (INIFED) pertenecientes a la gerencia de ingeniería de proyectos y el ing. Joel Rodríguez Pérez de por parte de las Oficinas Nacionales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.- jefe de proyecto adscrito a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones.

Actividades realizadas: Actividades realizadas: En coordinación con el personal del plantel , el inifed y personal de la dirección designado , se procedió a realizar el recorrido en cada uno de los edificios que compone el plantel en cuestión, a fin de evaluar de manera visual las condiciones estructurales de dichos edificios. Se determinó que todos los edificios se encuentran sin daños estructurales y que se han comportado satisfactoriamente ante las cargas impuestas principalmente a las de sismo, no se aprecian deformaciones ni desplomes a simple vista, sin embargo se apreciaron marcas en las columnas correspondientes a nivelaciones y calas en zona adyacentes a cada uno de los edificios. Con relación a las bardas de colindancias se observó que algunos muros presentan fisuras en el junteo de los tabiques. Con base a lo anterior se solicita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, los resultados de los estudios de nivelación y la mecánica de suelos para cada una de las calas observadas, por lo cual el INIFED solicita que sea enviada vía correo al departamento de ingeniería de la gerencia de proyectos a fin de elaborar el dictamen estructural de los edificios del plantel.

Conclusiones y resultados obtenidos: Se dio cumplimiento con la comisión encomendada, se revisaron cada uno de los edificios del plantel y se elaboró minuta de trabajo.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO  
JOEL RODRIGUEZ PEREZ  
NOMBRE Y FIRMA

MINISTRO BUENO  
ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA  
SUBCOORDINADOR DE PROGRAMACION DE EQUIPO

00000005