



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

Código: DAF-CP-F12
Fecha de aprobación:
29/02/2016
Versión: 00

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 5 de diciembre de 2016

Nombre del comisionado:	EUSEBIO JACINTO GONZALEZ		
Unidad Administrativa:	7091	Puesto:	JEFE DE DE PROYECTO
Lugar de comisión:	México, D.F.	del	02/12/2016 al 02/12/2016

Comisión desempeñada:

Visita al plantel Iztapalapa V, para realizar una inspección técnica del estado que presentan los edificios por parte de personal especializado del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.

Actividades realizadas:

Se revisaron los edificios, observandose que los edificios con mayor problema susceptible a inundación se encuentran a nivel de terreno natural (sin sobre elevación), por lo que es necesario realizar estudios de nivelación en todos los edificios a fin de determinar el grado de asentamientos actual y dado el caso, tomar las medidas técnicas pertinentes.

Conclusiones y resultados obtenidos:

Se cumplió con el objetivo de la visita ya que el personal especializado del INIFED realizó la inspección técnica del estado que presentan los edificios de Iztapalapa V con la finalidad de iniciar con los dictámenes procedentes en cuanto a seguridad estructural.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

EUSEBIO JACINTO GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

JOSE JUAN VALENZUELA GORDOVA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERARQUICO DEL COMISIONADO

00000000