

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 26/11/2018

Comisionado	Vicente Villavicencio Alberto		
Puesto	Administrativo Técnico Especialista	No. de empleado	0156420
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	22 de noviembre de 2018

Comisión desempeñada

Instalación del reloj checador en el plantel Tláhuac.

Actividades realizadas


FISCALIZADO

Instalación del reloj checador, configuración de IP para comunicar el reloj al sistema acceso, el cual opera en Oficinas Nacionales del CONALEP, alta de empleados al sistema acceso y registro de huellas digitales en el reloj checador.

Conclusiones y resultados obtenidos

La comunicación del reloj en el plantel Tláhuac con el sistema acceso en Oficinas Nacionales del CONALEP, está listo para realizar las pruebas piloto deseadas.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

VICENTE VILLAVICENCIO ALBERTO

MTRO. IVÁN FLORES BENÍTEZ

ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA

DIRECTOR CORPORATIVO