

**INFORME DE COMISIÓN**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 25/04/2018

Comisionado	Otilio Eslava Borja		
Puesto	Coordinador	No. de empleado	0227964
Lugar de comisión	Hermosillo, Sonora	Periodo	16 al 19 de abril de 2018

**Comisión desempeñada**

Participar en la Revisión y aplicación del Instrumento de Estándar de Competencia: Diagnóstico de la eficiencia energética y seguridad de instalaciones y equipos eléctricos en vivienda.

**Actividades realizadas**

En atención a la invitación y se participó en la aplicación de los instrumentos de evaluación de la propuesta del estándar "Diagnóstico de la eficiencia energética y seguridad de instalaciones y equipos eléctricos en vivienda".

Se observó la actividad en la que se desempeña tanto programadas rutinarias como impredecibles. Recibe orientaciones generales e instrucciones específicas de un superior. Requiere supervisar y orientar a otros trabajadores jerárquicamente subordinados.

Estándar: Diagnóstico de la eficiencia energética y seguridad de instalaciones y equipos eléctricos en vivienda

Elemento 1: Realizar las mediciones y pruebas en las instalaciones y equipos eléctricos en vivienda.



Elemento 2: Elaborar las recomendaciones de eficiencia energética y seguridad de acuerdo con las mediciones y pruebas en las instalaciones y equipos eléctricos en vivienda.

**Conclusiones y resultados obtenidos**

Se realizaron 3 procesos de evaluación de los cuales 1 fue competente y 2 resultaron todavía no competentes, lo que se sugiere realizar las modificaciones correspondientes al estándar propuesto y a sus instrumentos de evolución.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



	
Otilio Eslava Borja	FEDERICO SÁNCHEZ O'SHEA
Coordinador	Director