



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 24/04/2017

Comisionado	JOSE JUAN VALENZUELA CÓRDOVA		
Puesto	SUBCOORDINADOR	No. de empleado	0261991
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	DEL 23 DE MARZO DE 2017

Comisión desempeñada

ASISTIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LA ALINEADORA

Actividades realizadas

Se realizó la inspección de la alineadora así como se verifico la instalación del sistema eléctrico para el funcionamiento de la rampa y conexión eléctrica del equipo de cómputo.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se observó que los componentes eléctricos estuvieran bien instalados, se realizó una prueba de elevación de dicha rampa la cual funciona con un voltaje de 220 v.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

José Juan Valenzuela Córdova

Subcoord. De Programación y Equipo

Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar

Coord. De Infraestructura y Equipamiento