



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27 DE ABRIL 2017

Comisionado	ROBERTO GARCÍA MACÍAS		
Puesto	ADMVO. TEC. ESP.	No. de empleado	0091718
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	21 de marzo

Comisión desempeñada

Se acudió al plantele Conalep Azcapotzalco, con el objeto de verificar la puesta en marcha y capacitacion del equipo denominado Equipo de alineacion (Alineadora computarizada).

Actividades realizadas

En conjunto con el Jefe de Talleres y Laboratorios se procedió a verificar el proceso de puesta en operación del equipo por parte de personal técnico de la empresa proveedora del equipo, la cual no termino de poner en macha el equipo ya que al estar haciendo pruebas de operación y manejo del equipo algunos de sus componentes no funcionaron adecuadamente.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se acordo con personal de la empresa proveedora del equipo que cambiarian las partes y componentes necesarios para poner en marcha el Equipo de Alineacion y se reagendara una nueva fecha en que se revisara la puesta en operacion de este equi para posteriormente proporcional el servicio de capacitacion al personal del plantel y este equipo puede ser utilizado de manera adecuada.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
Roberto Gracia Macias	Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar
Administrativo Técnico Especialista	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27 DE ABRIL 2017

Comisionado	ROBERTO GARCÍA MACIAS		
Puesto	ADMVO. TEC. ESP.	No. de empleado	0091718
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	31 de marzo

Comisión desempeñada

Se acudió al plantel Conalep Azcapotzalco, con el objeto de verificar el termino del proseso de puesta en operación del equipo denominado Equipo de alineacion (Alineadora computarizada).

Actividades realizadas

En conjunto con el Jefe de Talleres y Laboratorios se procedió a verificar la sustitucion de partes y componentes del equipo de alineacion actividad que fue realizada por personal técnico de la empresa proveedora del equipo, la cual termino de poner en macha el equipo.

Conclusiones y resultados obtenidos

El personal técnico de la empresa proveedora del equipo de alineación procedió a realizar pruebas con todos los componentes de este equipo verificando tanto el funcionamiento mecánico como la operación del equipo de cómputo y sensores con lo que se procederá a definir la fecha en la que se proporcionara la capacitación al personal docente del plantel.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
Roberto Gracia Macias	Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar
Administrativo Técnico Especialista	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento